

ASUNTO

BUENAVISTA DEL COBRE, S.A. DE C.V. INFORMA SOBRE LAS RECIENTES ACCIONES DE LAS AUTORIDADES EN LA INVESTIGACIÓN DEL DERRAME DE SOLUCIONES DE COBRE Y ACLARA INFORMACIONES DIVULGADAS EN DIAS PASADOS SOBRE ESTE ASUNTO.

EVENTO RELEVANTE

México D.F. 1º de septiembre de 2014, Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (Buenavista del Cobre). Derivado de la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por la filtración de sulfato de cobre acidulado al Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, el día 6 de agosto (el "accidente"), el pasado viernes 29 de agosto, el Ministerio Público Federal ejecutó una orden de cateo de investigación en las instalaciones de la Mina Buenavista del Cobre en Cananea Sonora, la cual concluyó al día siguiente. Al inicio de la diligencia fueron colocados sellos en algunas oficinas que fueron posteriormente retirados al concluir ésta. En ningún momento se afectó el funcionamiento del complejo minero, el cual continúa operando normalmente.

En días pasados, la prioridad de la Compañía ha sido superar los efectos del accidente, apoyando a las comunidades en las áreas afectadas. Ahora, resulta oportuno mencionar que en la comunicación con autoridades, con inversionistas y con la opinión pública, nos hemos conducido siempre con la verdad y de acuerdo a los hechos conocidos y corroborados. Por ello, procedemos a puntualizar lo siguiente:

En cumplimiento de su obligación legal, la empresa comunicó el accidente a la PROFEPA, tan pronto como tuvo noticia del mismo y no 6 días después de ocurrido, como se ha difundido. En efecto:

- El 7 de agosto de 2014 a las 11:00 horas, el Ing. Victor del Castillo, Director de Medio Ambiente y Ecología de Minera México, le **notificó** telefónicamente de la filtración al Ing. Francisco Maytorena Fontes, Subdelegado de la PROFEPA en el Estado. El mismo día, a partir de las 17:00 horas, dos inspectores de la PROFEPA visitaron las instalaciones de la empresa.
- El mismo día 7 de agosto, a las 17:56 horas el Ingeniero Luis Alfonso Soqui González, Superintendente de Buenavista del Cobre envió una **notificación electrónica** del accidente mediante el llenado y envío del Formato Oficial de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos al mismo Ing. Maytorena Fontes. El día 8 de agosto el formato fue sellado por la autoridad y enviado a la empresa. **(Formato de Aviso Inmediato del derrame PROFEPA-03-017-A. Documento disponible en www.gmexico.com.mx/inversionistas/EnvioDeAvisoDeDerrameAnteLaProfepa.pdf).**
- El 12 de agosto, Buenavista del Cobre, presentó ante la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Sonora, el escrito de Formalización del Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos, dentro del término legal. **(Formato de Formalización de Aviso del derrame PROFEPA-03-017-B. Documento disponible en www.gmexico.com.mx/inversionistas/FormalizacionDelAvisoDeDerrameAnteProfepa.pdf).**

La empresa, junto con las autoridades competentes y gracias a los diagnósticos y opiniones de expertos, ha venido conociendo las diversas causas del accidente. Una de las causas que pareció, en un primer momento ser determinante, tanto para la empresa como para la PROFEPA, fue el incremento del nivel de solución en el represo por exceso de agua pluvial. **(Oficio de PROFEPA**

No. PFFA/32.5/2C.27.1/1093-14, Notificación de orden de adopción de medidas correctivas. Documento disponible en www.gmexico.com.mx/inversionistas/NotificacionDeAdopcionDeMedidasCorrectivasProfepa.pdf).

Sobre este aspecto y con independencia de que en este momento la información permite establecer que una causa relevante de estos hechos fue un defecto de construcción en el sello de una tubería del sistema Tinajas 1, que forma parte de las obras en construcción para una nueva planta de proceso de cobre, que fue contratada y encomendada a una firma contratista especializada de la región, denominada TECOVIFESA, la precipitación pluvial fue un factor para el incremento del nivel de solución en el represo.

La empresa se encuentra operando normalmente y llevando a cabo los trabajos de construcción de sus nuevas plantas, además continúa apoyando a las comunidades afectadas y trabajando en la reparación y limpieza de la zona.

#

Este informe contiene ciertas estimaciones a futuro que están sujetas a riesgo e incertidumbre de sus resultados reales que podrían ser significativamente distintos a los expresados. Muchos de estos riesgos e incertidumbres están relacionados con factores de riesgo que Grupo México no puede controlar o estimar con precisión, tales como las futuras condiciones de mercado, los precios de los metales, el comportamiento de otros participantes en el mercado y las acciones de los reguladores gubernamentales, mismo que se describen detalladamente en el informe anual de la Empresa. Grupo México no asume obligación alguna respecto a publicar una revisión de esta información a futuro para reflejar eventos o circunstancias que tengan lugar después de la fecha de este informe.